

Scannez ce QR-Code pour démarrer une vérification.

Utilisez le lecteur de codes-barres raccordé au système. Imprimez cette fiche et conservez-la près du système.



SÉQUENCE DE SCAN

Vérification en une étape : scannez le QR-Code, suivez l'instruction affichée à l'écran, puis scannez à nouveau le QR-Code (Start).

Vérification en deux étapes : scannez le QR-Code, placez le damier / la table de calibration dans la zone de scan, puis scannez le QR-Code (Start). Retirez ensuite tous les objets de la zone affichée et scannez à nouveau le QR-Code (Capture).